

TECHNISCHE MITTEILUNG NR. OSB36-58/1 ERSETZT TM 58

SERVICE BULLETIN NO. OSB36-58/1 SUPERSEDES SB 58

I. TECHNISCHE ANGABEN

1.1 Kategorie

Optional.

1.2 Betroffene Flugzeuge

HK 36 TC, HK 36 TTC:
alle Werknrrn., die in Rußland registriert werden sollen.

1.3 Dringlichkeit

Vor Ausstellung eines russischen Lufttüchtigkeitszeugnisses.

1.4 Gegenstand

Forderungen für den Import nach Rußland.

1.5 Anlaß

Spezielle Forderungen für den Betrieb unter russischer Registrierung.

1.6 Zusätzlich geltende Unterlagen

Arbeitsanweisung Nr. 25, Rev. 2.

1.7 Genehmigung

Die Informationen oder Anweisungen in diesem Dokument beziehen sich auf Änderungsmitteilung Nr. OÄM 36-201, welche auf Grundlage des JAA Design Organization Approval No. MOT JA-01 genehmigt wurde.

Die technischen Informationen in diesem Dokument sind auf Grundlage des JAA Design Organization Approval No. MOT JA-01 genehmigt worden.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Category

Optional.

1.2 Airplanes affected

HK 36 TC, HK 36 TTC:
all serial numbers to be registered in Russia.

1.3 Time of compliance

Prior to the issuance of a Russian Certificate of Airworthiness.

1.4 Subject

Import requirements to Russia.

1.5 Reason

Special requirements for the operation under Russian register.

1.6 Concurrent documents

Work Instruction No. 25, Rev. 2.

1.7 Approval

The information or instructions contained in this document relate to Design Change Advisory no. OÄM 36-201 which has been approved under the authority of JAA Design Organization Approval No. MOT JA-01.

The technical information contained in this document has been approved under the authority of JAA Design Organization Approval No. MOT JA-01.

1.8 Maßnahmen

1. Technische Änderungen gemäß Arbeitsanweisung Nr. 25, Rev. 2 oder höher durchführen.
2. Flugzeug mit Winterkit gemäß TM 53, letztgültige Ausgabe, ausrüsten.
3. Sicherstellen, daß die Ausrüstung mit der Mindestausrüstung gemäß Airplane Flight Manual, Supplement 6 übereinstimmt.
4. Sicherstellen, daß das Flugzeug mit dem letztgültigen internationalen (englischsprachigen) Airplane Flight Manual inklusive Supplements 5 und 6 ausgestattet ist.

HK 36 TC: Doc. No. 3.01.10-E
HK 36 TTC: Doc. No. 3.01.20-E

1.9 Wiederkehrende Maßnahmen

Keine.

1.10 Masse und Schwerpunktlage

Nicht betroffen.

II. PLANUNGSANGABEN**2.1 Material und Verfügbarkeit**

Alle benötigten Teile können von Diamond Aircraft Industries GmbH bezogen werden.

2.2 Spezialwerkzeuge

Nicht erforderlich.

2.3 Arbeitsaufwand

Keine Angabe.

2.4 Referenzunterlagen

- Wartungshandbuch HK 36 R und T-Serie, Dok. Nr. 3.02.04.

2.5 Rückvergütung

Nicht anwendbar.

1.8 Measures

1. Carry out technical modifications in accordance with Work Instruction No. 25, Rev. 2 or higher.
2. Equip airplane with winter kit in accordance with SB 53, latest effective issue.
3. Ensure that the equipment complies with the minimum equipment in the Airplane Flight Manual, Supplement No. 6.
4. Ensure that the airplane is equipped with the latest issue of the international (English language) Airplane Flight Manual including Supplements 5 and 6.

HK 36 TC: Doc. No. 3.01.10-E
HK 36 TTC: Doc. No. 3.01.20-E

1.9 Recurring actions

None.

1.10 Mass (Weight) and CG

Not affected.

II. PLANNING INFORMATION**2.1 Material and availability**

All required parts can be obtained from Diamond Aircraft Industries GmbH.

2.2 Special tools

Not required.

2.3 Labor consumption

Not specified.

2.4 Reference documents

- Airplane Maintenance Manual HK 36 R and T-series, Doc. No. 3.02.21.

2.5 Credit

Not applicable.

III. HINWEISE

1. Alle Maßnahmen sind vom Hersteller, einem Betrieb mit entsprechender luftfahrtbehördlicher Berechtigung oder einer Person mit entsprechender luftfahrtbehördlicher Berechtigung durchzuführen.
2. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Bordbuch zu bestätigen.

III. REMARKS

1. All measures must be carried out by the manufacturer, a certified aircraft service station or a certified aircraft maintenance mechanic.
2. Accomplishment of the measures must be confirmed in the log book.